

INFORMACJA DLA KLIENTA

Szanowny kliencie,

W przypadku dokonania zakupu, którejś z poniższych opraw z rodziny BTL, gdzie jako akcesorium dodawana była do opakowania przesłona HC - tzw. "plaster miodu" i została ona zastosowana w oprawie - prosimy o usunięcie przesłony z oprawy.

35651 BTL 18W-930-B
35650 BTL 18W-930-W
35653 BTL 18W-940-B
35652 BTL 18W-940-W
35655 BTL 28W-930-B
35654 BTL 28W-930-W
35657 BTL 28W-940-B
35656 BTL 28W-940-W
35659 BTL 38W-930-B
35658 BTL 38W-930-W
35661 BTL 38W-940-B
35660 BTL 38W-940-W



Zastosowanie przesłony HC w oprawie, w specyficznych warunkach otoczenia, może doprowadzić do przyspieszonej degradacji soczewki, co znacząco skraca trwałość oprawy i może spowodować jej uszkodzenie.

Należy usunąć przesłonę HC z oprawy, co pozwoli uniknąć ryzyka wystąpienia powyższego problemu. Sama oprawa BTL nie ma żadnej wady technicznej i działa prawidłowo.

Usunięcie przesłony polega na odkręceniu przedniego pierścienia w oprawie, co odbywa się bez użycia narzędzi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym:

+48 /32/ 388 74 60
techniczne@kanlux.pl